

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

Acta de la Trigésima Octava Reunión Ordinaria del XXXVI Consejo Directivo, Quinta Reunión de la Comisión de Vigilancia de la Remodelación del Colegio y Consejo de Honor

Siendo las 17:30 horas del día 11 de enero del 2018, en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas A. C., ubicado en Oklahoma N° 89, Col. Nápoles, Ciudad de México, dio inicio la Trigésima Octava Reunión Ordinaria del Consejo Directivo, Quinta Reunión de la Comisión de Vigilancia de la Remodelación del Colegio y del Consejo de Honor, con la siguiente asistencia:

Ing. Rafael Contreras Borrayo	Presidente del Consejo Directivo
Ing. Gerardo F. González Abarca	Presidente del Consejo Honor
Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez	Secretario del Consejo Honor
Ing. Ricardo Domínguez Alvarado	Vicepresidente
Ing. Alfonso Rivero Durán	Tesorero
Ing. José Alberto Sánchez Rivera	Primer Secretario Propietario
Ing. Luis B. Argüelles y Medrano	Primer Secretario Suplente
Ing. Ricardo Morales Salazar	Segundo Secretario Suplente
Ing. Pedro Cruz González	Tercer Secretario Propietario
Ing. José Santiago	Tercer Secretario Suplente
Ing. Jesús Roberto Martínez	Miembro de la Comisión de Vigilancia
Ing. Marco Antonio Mejía Ocampo	Miembro de la Comisión de Vigilancia

A las 17:30 horas y con la presencia de doce miembros del Consejo Directivo, de la Comisión de Premiación y Distinciones y del Consejo de Honor, el Ing. Rafael Contreras Borrayo, dio las gracias a los Ingenieros por su asistencia.

1. Quórum.

El Ing. José Alberto Sánchez Rivera señaló que se contaba con el quórum estatutario.

2. Aprobación de la orden del día de esta Reunión.

El Ing. José Alberto Sánchez Rivera procedió a la lectura de la orden del día, por si desean adicionar algún otro punto; la orden del día fue aprobada por unanimidad.

3. Asuntos a tratar.

3.1 Aclaración sobre los puntos solicitados en la Trigésima Séptima reunión del Consejo Directivo de la carta dirigida al Ing. Gerardo F. González Abarca.

Responsable: Ing. Rafael Contreras Borrayo

El Ing. Gerardo F. González Abarca informó que recibió un oficio, firmado por varios de los miembros del XXXVI Consejo Directivo, en el cual le solicitaron la aclaración de varios puntos sobre la remodelación del Colegio, la cual fue elaborada en la trigésima sexta reunión del Consejo Directivo.

El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que antes de la reunión citada, no se había ausentado, pero por cuestiones de salud no le fue posible asistir a la reunión mencionada, por lo que está pendiente de informarlo cómo está al día de hoy los egresos e ingresos de la obra y el avance de la misma, indicando que

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

Acta de la Trigésima Octava Reunión Ordinaria del XXXVI Consejo Directivo, Quinta Reunión de la Comisión de Vigilancia de la Remodelación del Colegio y Consejo de Honor

en cada reunión del Consejo Directivo, se trataba el punto de la remodelación del Colegio.

El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado señaló que él presidio la reunión pasada porque el Ing. Rafael Contreras Borrayo le solicitó la presidiera debido a que no iba asistir por motivos de salud; al contar con la asistencia de cinco integrantes del Consejo se cubrió el quorum, por lo que, al llegar al punto cuatro de la orden del día que es el tema de la remodelación del colegio, procedió a preguntarles si algunos de los asistentes tenía conocimiento de cómo quedo el contrato que se firmó con la empresa que está realizando la obra, por otro lado surgieron varias dudas sobre cuánto se ha gastado en la obra, cuánto ha ingresado por donativos y sobre todo el avance de obra, por su parte el Ing. Alfonso Rivero Durán comentó que desconocía el avance de la obra y los gastos generados.

El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que de todos los gastos y el avance de la obra tienen conocimiento el Tesorero y el Primer Secretario Propietario ya que siempre se les ha enviado la información por correo electrónico.

El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que si se ha informado, pero ha sido información muy superficial, por su parte el Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que en las reuniones anteriores los Consejeros no habían indicado que no estaban de acuerdo con la información recibida sobre el avance de la obra.

Por otra parte, el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que cuando ha asistido a reuniones de Comités de Peritos, le preguntan sobre la obra y no sabe que contestar, por lo cual se dio a la tarea de revisar las actas de Asambleas pasadas, pero no se tiene conocimiento de todo lo que se ha aprobado. Por su parte, el Ing. Gerardo F. González Abarca comentó que varios de los miembros del Consejo Directivo, son miembros de la Comisión de Vigilancia para la Remodelación del Colegio, por lo que no es posible que digan que no se les da información en las juntas de Consejo Directivo. El Ing. Rafael Contreras Borrayo aclaro que siempre ha habido información hacia el Consejo Directivo sobre la obra.

El Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez señaló que de acuerdo al estatuto vigente en el capítulo 11 "la administración del Colegio", señala muy bien quienes son los responsables de la firma de los convenios, por lo que si no firma el presidente puede designar al vicepresidente, por lo que tiene que contar con toda la información de acuerdo a su figura, así mismo todos los miembros del Consejo Directivo, tienen que tener la misma información.

El Ing. Rafael Contreras Borrayo aclaro que los Ingenieros Alfonso Rivero Durán y José Alberto Sánchez Rivera tienen conocimiento del avance la obra, señalando que se han efectuado hasta el día de hoy 38 reuniones de Consejo

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

Acta de la Trigésima Octava Reunión Ordinaria del XXXVI Consejo Directivo, Quinta Reunión de la Comisión de Vigilancia de la Remodelación del Colegio y Consejo de Honor

Directivo y siempre se ha comentado este tema, por lo que cuestionó, el por qué en el momento en que no asistió surgieron las dudas; por otra parte el Ing. Contreras Borraro aclaró que el contrato con la empresa responsable de la obra le solicitaron que solo la firmaran el apoderado legal del Colegio y el apoderado de la empresa, así mismo, indicó que en reuniones anteriores se informó a los miembros del Consejo Directivo, que ya se había firmado el contrato por él, como apoderado legal del Colegio, indicando también que informó que incluso no se había pagado nada a la empresa.

El Ingeniero González Abarca informó que ha estado en constante comunicación con el Ing. Rafael Contreras Borraro, sobre el avance de la obra, señalando que él es el responsable de la obra, por su parte el Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez señaló que el Ing. Rafael Contreras Borraro va a informar; considerando que en la posición de él y del Ing. Gerardo F. González Abarca es solo de conocimiento, por lo que sugiere que es necesario se subsanen las dudas de los miembros del Consejo Directivo de aquellos puntos que quedaron pendientes como son entre otros: la bitácora de la obra, los egresos e ingresos de la misma.

Por su parte el Ing. González Abarca, señaló que en la primera junta que se hizo de la comisión de vigilancia para la remodelación del colegio el Ing. Jesús Silva Avila sugirió que se realizará un contrato para el control de la obra, pero eso tendría un costo adicional.

Por su lado, el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que también existe la duda si ya se venció el permiso de la obra, por lo que de aquí en adelante no se estaría cumpliendo, sobre este asunto, el Ing. Gerardo F. González Abarca considera que se manifieste que es lo que hace falta de la información solicitada por los consejeros, por lo que propone que a partir de esta junta se empiece a informar que es lo que hace falta.

El Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez preguntó quién del Consejo Directivo tiene copia de todo lo que se ha hecho sobre la obra, y si fuera el caso se les podría entregar copia de todos los documentos que se han generado a la fecha. El Ing. Rafael Contreras Borraro aclaró que va a presentar toda la información que hay hasta el momento. Por su parte el Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez comentó que en el Colegio debe haber una copia de toda la información sobre la obra, por si algún colegiado quisiera consultarla se pudiera hacer y así evitar dudas. El Ing. Rafael Contreras Borraro comentó que el contrato no está en la página del colegio, porque considera que no es conveniente, por su parte el Ing. Luis B. Argüelles y Medrano mencionó que está de acuerdo en que el contrato no debe de estar en la página, pero si se debe de hacerse del conocimiento del Consejo Directivo.

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

Acta de la Trigésima Octava Reunión Ordinaria del XXXVI Consejo Directivo, Quinta Reunión de la Comisión de Vigilancia de la Remodelación del Colegio y Consejo de Honor

El Ing. Gerardo F. González Abarca señaló que hay preocupación de varios ingenieros, porque ya se venció el permiso de la obra a partir del día 2 de enero del 2018, el Ing. Rafael Contreras Borrayo aclaró que se ha estado avanzando en varios trámites relacionados con el permiso, con los cuales está aprobado el seguir con la remodelación. Por su parte, el ingeniero González Abarca mencionó que el estado de los trámites no se han hecho del conocimiento del Consejo Directivo y de la Comisión de Vigilancia, por lo que existen las dudas.

Por otro lado, el Ing. José Santiago mencionó que los colegiados les pueden cuestionar en su momento lo relacionado a la obra, tanto a los miembros del Consejo Directivo como a los miembros de la Comisión de Vigilancia y no sabrían que responder.

El Ing. Jesús Roberto Martínez comentó que la duda sobre el permiso para la construcción se ocasionó debido a que se les consultó a los ingenieros Alfonso Rivero Durán y José Alberto Sánchez Rivera y comentaron que no tenían conocimiento, lo cual da a que pensar, aunque se sabe que las cosas se están haciendo bien, pero la respuesta de los ingenieros generó dudas. Señalando que el Ing. Alfonso Rivero Durán podría haber contestado que si estaba enterado, pero en ese momento no contaba con los documentos, por lo que considera que se debe de tener un poco más de sensibilidad sobre la difusión de la información.

El Ing. Jesús Roberto Martínez señaló que ya se han realizado tres reuniones de la Comisión de Vigilancia de la remodelación del colegio y no han enviado copia de las actas que se han realizado, a los integrantes de la Comisión por lo que no se tiene conocimiento de lo que se ha generado en gastos, el Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que en breve se les enviarán. Por su parte el Ing. Marco Antonio Mejía Ocampo comentó que una obra siempre tiene que contar con una bitácora a la vista; Ing. Rafael Contreras Borrayo aclaró que la bitácora se ha llevado hasta este momento.

Por otra parte el Ing. José Santiago comentó que también hay la instrucción que nadie debe de entrar a la obra, sino es con la autorización del Ing. Rafael Contreras Borrayo ya que mencionó que no se necesita supervisar la obra, solo si hubiera un cambio radical. Por otro parte el Ingeniero Contreras Borrayo mencionando el CONAPPIE solo presentó la cotización de las instalaciones eléctricas, pero no está considerando la parte ya existente.

El Ing. Gerardo F. González propone que se programe una revisión por parte de los miembros del Consejo Directivo y de la Comisión de Vigilancia a la bitácora y a la obra para comparar el avance de esta. Por su parte el Ing. Luis B. Argüelles y Medrano mencionó que además de las innumerables cosas que hay que deben revisar, se tiene que verificar la calidad del material. El Ing. Ricardo

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

Acta de la Trigésima Octava Reunión Ordinaria del XXXVI Consejo Directivo, Quinta Reunión de la Comisión de Vigilancia de la Remodelación del Colegio y Consejo de Honor

Domínguez Alvarado, por su parte mencionó que le comentaron que el calibre de los perfiles de acero no es del espesor adecuado, por lo que se tendría que verificar con lo que se presentó en el proyecto, como es el caso de las viguetas las cuales tienen que estar de acuerdo con el proyecto.

Por lo anterior, el Ingeniero Argüelles y Medrano invitaría a un ingeniero el cual podría verificar que el grosor de las viguetas si es el correcto el que se está utilizando, por que como miembros de la Comisión de Vigilancia deben de tener acceso a la obra, y que se establezca una visita a la obra para los que deseen asistir de la Comisión de Vigilancia y del Consejo Directivo, en el entendido de que los que no asistan otorgan su aval al avance de la obra, considerando que debería de estar presente el Arquitecto responsable de la obra, y el Ing. Rafael Contreras Borrayo por si se pregunta algo y en caso de que hubiera alguna modificación se podría solicitar la aclaración.

El Ing. Gerardo F. González Abarca mencionó que al principio se realizó el proyecto de acuerdo al Reglamento de Construcciones, el cual dice que todos los que actúan y que actuaron en un principio fue de buena fe, pero estarían obligados a contestar las dudas, considerando que pueden haber errores en cuanto lo que se pregunte, por lo que si de repente se descubre que se va a modificar algo, no había problema pero se deberá evitar que sea con dolo, porque de lo contrario si habría problemas.

El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó el costo total de la obra hasta el momento, lo cual no incluye las instalaciones eléctricas ni incluye gastos generales, además mencionó que está pendiente que el Ing. Arturo Guerra Enríquez entregue al proyecto hidráulico, el cual considera que a más tardar el lunes se podrá contar con el proyecto, para incluirlo.

El Ing. Gerardo F. González Abarca solicitó a la tesorería, que se proporcione cuándo se ingresó el remanente de la venta del terreno desde el 2012, de ahí disminuir los gastos que se han generado, en los cuales obviamente se incluyan los intereses que se han generado, para saber con cuanto se cuenta, señalando además, que es de todos conocido que el ingreso con que se cuenta-no alcanza para completar la obra.

El Ing. Gerardo F. González Abarca comentó que se tendría que mencionar las fechas programadas para las entregas parciales de la obra. El Ing. Rafael Contreras Borrayo presentó el programa desglosado de la obra indicando que el término de la obra está programando para el 30 de marzo del año en curso, mencionando que la instalación del elevador se terminara a finales de abril.¹

Por otra parte, el ingeniero Contreras Borrayo indicó que también se tiene que cambiar las ventanas de la parte ya existente para que queden igual a lo que se

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

Acta de la Trigésima Octava Reunión Ordinaria del XXXVI Consejo Directivo, Quinta Reunión de la Comisión de Vigilancia de la Remodelación del Colegio y Consejo de Honor

está remodelando, señalando que hay varios ajustes en la obra, informando los egresos que se han realizado hasta el momento y mencionando que se debe el 60% del costo elevador.

El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano comentó que ofreció un donativo de \$50,000.00, mencionando que está pensando si será en efectivo o en especie, pero desde luego el ofrecimiento queda en firme.

El Ing. Rafael Contreras Borraro presentó el resumen de los egresos mencionando que todos tienen sus respaldos. El Ing. Gerardo F. González Abarca mencionó que se puede seguir ejerciendo y si quisieran verlo más a fondo se podría consultar la contabilidad, señalando además que valdría la pena consultar el presupuesto; el Ing. Rafael Contreras Borraro mencionó que falta incluir el presupuesto de lo sanitario, señalando que el Arq. Arturo Guerra Enríquez presentó un presupuesto más económico.

Por otra parte el ingeniero Contreras Borraro comento que el permiso de la obra se venció el 4 de enero, pero de acuerdo con el artículo 62 dice que no se tiene que contar con licencia ni manifestación de construcción, porque como ya se tiene, la boleta predial que considera 989 m. construcción; aclarando que para obtenerla se contó con el apoyo del Ing. Alberto López Cuevas.

El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano señaló que con la boleta predial ya tiene el respaldo de la Tesorería, lo cual en un principio es muy bueno, preguntando si ya se tiene o falta que se pague. El Ing. Rafael Contreras Borraro aclaró que solo falta que llegue la boleta, además informó que ya está tramitado ante SEDUVIE el uso de suelo, la contestación correspondiente llegara más o menos en cuarenta días, comentando que aunque se inició el trámite el 12 de septiembre por motivos del sismo se volvió un caos en SEDUVIE para el trámite correspondiente, por lo que el Arq. Félix Villaseñor le comentó que a más tardar en un mes estará entregado el registro del uso del suelo por derechos adquiridos, con lo cual fácilmente se podrán ir al artículo 62, informando que el procedimiento de obra terminada se está realizando la cual va a ser firmada por el Arq. Berti que es DRO, ya se cuenta con los planos correspondientes.

Por otra parte, el Ing. Rafael Contreras Borraro indicó que si desean hacer una visita a la obra, lo podrán hacer los sábados, además comentó que como la obra está basada en el artículo 62 por lo que pueden seguir construyendo, así mismo mencionando que si no se cuenta en el momento con la aprobación del uso de suelo puede manejar por el artículo 62, considerando que se está en zona habitacional. Por otro parte el Ing. Rafael Contreras Borraro solicito a los asistentes, si existía alguna duda; por su parte el Ing. Luis B. Argüelles y Medrano mencionó que para él no hay ninguna duda.

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

Acta de la Trigésima Octava Reunión Ordinaria del XXXVI Consejo Directivo, Quinta Reunión de la Comisión de Vigilancia de la Remodelación del Colegio y Consejo de Honor

El Ing. Jesús Roberto Martínez señaló que en las otras reuniones de la Comisión de Vigilancia se había comentado que se tenía todos los datos, pero no tenía conocimiento del documento en el que el predial estaba dentro de lo legal, por lo que con lo indicado por el Ing. Contreras Borrayo se aclaró la duda que se tenía al respecto.

El Ing. Luis Argüelles y Medrano mencionó que, si se va a renovar el registro para el artículo 62, lo cual de hecho no es obligatorio, cuando se hacen obras que están amparadas por ese artículo se puede informar a la autoridad que se está resanando o pintando. Por su parte el Ing. Jesús Roberto Martínez mencionó que se tiene que dar aviso a la delegación de lo que se está haciendo.

El Ing. Rafael Contreras Borrayo indico que por lo informado anteriormente los seis puntos solicitados en el oficio, dirigido al Presidente de la Comisión de Vigilancia por algunos miembros del Consejo Directivo sobre las obras de remodelación ya fueron aclarados.

El Ing. Marco Antonio Mejía Ocampo señaló que no tenía conocimiento de la solicitud que se le hizo al Presidente de la Comisión de Vigilancia y el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado le informó que se hizo del conocimiento de todos los integrantes.

El Ing. Gerardo F. González Abarca comentó que la solicitud que se le hizo a la presidencia de la Comisión de Vigilancia solo falta se informe del punto cuatro que es el costo del proyecto total de la obra, señalando que cuando se pregunta el total de la obra, se deberá de considerar el equipamiento, por lo que, con los fondos que se cuenta. no alcanza para terminar la obra porque falta alrededor de millón y medio a dos millones.

El Ing. Marco Antonio Mejía Ocampo señaló que en el proyecto se tiene que considera todo lo que va dentro, eso lo tiene que presentar el arquitecto, lo cual viene siendo una versión virtual de cómo quedaría la obra.

El Ing. José Santiago solicita se les haga llegar el proyecto de lo eléctrico aprobado para presentarlo a Schneider y ver qué es lo que puede donar, ya que el día de mañana tienen tiene programada una reunión con ellos, además comentó que también envió un proyecto de voz y datos, pero no le han informado nada.

El Ing. Marco Antonio Mejía Ocampo señaló que en caso del proyecto de voz y datos hay un ingeniero que puede presentar el proyecto, solo faltaría que se consiguiera la donación, Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que el ingeniero tiene una propuesta, la cual se puede realizar.

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

Acta de la Trigésima Octava Reunión Ordinaria del XXXVI Consejo Directivo, Quinta Reunión de la Comisión de Vigilancia de la Remodelación del Colegio y Consejo de Honor

El Ing. Ricardo Morales Salazar informó que donará la cantidad de \$50,000.00; Por otro lado solicitó le envíe en un USB la información de proyecto para preparar las copias.

El Ing. Gerardo F. González Abarca le solicitó a la Comisión de Vigilancia le indiquen cuándo vendría a revisar la obra junto con la bitácora para ver cuánto se ha avanzado. Por otro lado el Ing. González Abarca indicó que ha se platicado con el Presidente del Consejo Directivo quien señaló que se no puede permitir a cualquier persona dejarlos entrar a la obra, porque se descontrolaría a los trabajadores, por la intención de revisar la bitácora y los materiales que se están utilizando. por su parte el Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que se podría prestar a que alguien dijera que algo no le gusta y sugiera que lo cambien.

El Ing. Jesús Roberto Martínez propone que la visita a la obra se realice el sábado 20 de enero, el Ing. Rafael Contreras Borrayo sugiere que sea el 27 de enero porque ya se puede tener colada la primera loza. Por su parte, el Ing. Ricardo Morales Salazar pregunto si se está revisando la obra civil, el Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que ya se cuenta con una arquitecta que es la que está revisando la obra. Por otra parte, el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que le gustaría que fuera en la semana del 20 para ver la estructura metálica, para que se revise, por si hay algún problema con el espesor de las viguetas. El Ing. José Santiago comentó por su parte que se revisaría la mecánica del suelo.

El Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez comentó que si están reunidos los integrantes de la Comisión de Vigilancia y el Consejo de Honor, precisamente la Comisión de Vigilancia tiene que está vigilando la obra, por lo que el Consejo de Honor deberá de marcar sus actividades de lo que se tiene que vigilar, por su parte el Ing. Gerardo F. González Abarca menciona que los seis puntos citados anteriormente es la información que se necesita para ver que las actividades se están haciendo de acuerdo al contrato– la cual debe de ser presentado al Consejo Directivo. Asi mismo el Ing. Gerardo F. González Abarca señaló, que de hecho en esta reunión está separada en tres categorías por lo que cada quien debe de actuar de acuerdo a su obligación.

Acuerdo 38.01: Se realizará una visita a la obra el sábado 27 de enero del 2018 a las 10:00 horas, por parte de los integrantes de la comisión de Vigilancia y del Consejo Directivo que deseen asistir.

Acuerdo 38.02: Previo a la visita se deberá de contar con el proyecto arquitectónico, considerando que la semana del 19 de enero ya

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

Acta de la Trigésima Octava Reunión Ordinaria del XXXVI Consejo Directivo, Quinta Reunión de la Comisión de Vigilancia de la Remodelación del Colegio y Consejo de Honor

se debe de contar con todas las referencias, para que los que vayan hacer la visita cuenten con toda la información.

El Ing. Alfonso Rivero Durán comentó también que previo a la visita a la remodelación sería conveniente que les enviará el proyecto completo, sino cómo se va a revisar lo construido.

El Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez mencionó que como Consejo Directivo le deben de pasar al Consejo de Honor también toda la información.

El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que en ausencia del Ing. Rafael Contreras Borrayo, el presidio la XXXVII reunión del Consejo Directivo contándose con el quorum suficiente, durante el desarrollo de reunión surgieron varias dudas sobre el desarrollo de las obras de remodelación del colegio por lo que el propuso elaborar una carta al Ing. Gerardo F. González Abarca en su calidad de Presidente de la Comisión de Vigilancia. para aclarar las dudas que surgieron. El Ing. José Santiago mencionó que en la junta estuvieron presentes cuatro personas de la Comisión de Vigilancia a las cuales les surgió las dudas.

El Ing. Gerardo F. González Abarca mencionó que previo a la visita a la obra se requiere contar con el proyecto estructural.

El Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez indicó que preguntó si el contrato ya esté hecho, nadie puede modificarlo solo consultarlo, pero se requiere que los integrantes del Consejo de Honor, de la Comisión de Vigilancia y del Consejo Directivo lo revisen.

Por su parte el Ing. Gerardo F. González Abarca mencionó que sobre la copia del proyecto, se hagan las modificaciones. El Ing. Rafael Contreras Borrayo señaló que el proyecto se presentó en la Asamblea no se firmó, pero debe de estar accesible para consultar el avance de la obra. Por otra parte el Ing. Rafael Contreras Borrayo señaló que de acuerdo al artículo 62 se tiene que presentar el proyecto firmado.

El Ing. Alfonso Rivero Durán comento que se necesitan los cálculos del proyecto estructural para tener la memoria de cálculo y saber quién es el responsable.

El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que en la cuestión hidráulica hubo cambios en el proyecto que hizo el Ing. Arturo Guerra Enríquez, porque considerando que no se va a construir cisterna.

El Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez indicó que de lo que se está haciendo respecto a la remodelación, los responsables son los integrantes del Consejo Directivo, señalando que de alguna manera se va a realizar un cambio importante en el

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

Acta de la Trigésima Octava Reunión Ordinaria del XXXVI Consejo Directivo, Quinta Reunión de la Comisión de Vigilancia de la Remodelación del Colegio y Consejo de Honor

edificio, por lo que es necesario que se tenga conocimiento de cuánto vale, porque el dinero en la bolsa o en el banco no vale nada, por lo que le comentó al Ing. Rafael Contreras Borrayo que no se quede solo con la responsabilidad, que la comparta con los integrantes del Consejo Directivo, para que todo camine más rápido.

Por su parte el Ing. Rafael Contreras Borrayo señaló que lo único que requiere es el apoyo con dinero o materiales, indicando por otra parte que para el proyecto eléctrico los ingenieros de los comités se tardaron bastante en realizarlo y al final de cuentas se tuvo que rehacer para que cumpliera con la norma.

El Ing. Gerardo F. González Abarca menciona que debido a que el Ing. Rafael Contreras Borrayo Presidente del Consejo Directivo es un poco reacio a pedir ayuda, se podría determinar quien quiera participar con respecto a los muebles, o a lo eléctrico y en el caso del Ing. Ricardo Domínguez Alvarado tiene que ser casi la sombra en todos los movimientos inherentes a la presidencia del Ingeniero Contreras Borrayo. No vaya a ser que el 30 de abril que se le entregue no esté de acuerdo con el personal administrativo, o que no esté de acuerdo con el contador, o también puede ser que no esté de acuerdo con lo que se paga de luz; por lo que le comentó al Ing. Contreras Borrayo que, aunque no le guste el Vicepresidente debe participar en las diferentes actividades y responsabilidades, debido a la trasmisión del Presidente al Vicepresidente.—

El Ing. Pedro Cruz González comentó que todos los suplentes tendrían que estar pegados a la titularidad del cargo, señalando como ejemplo que se necesita un reloj chocador, pero el Presidente comentó que no es conveniente por el momento porque se está en obra. También señaló que el Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado le comentó que se necesita un gerente con otras características, también al igual en las áreas de membresía o de cursos, por lo que ya se tiene que hacer una reunión con sus colaboradores.

El Ing. Gerardo F. González Abarca señaló que una cosa que todos los días se dice es que no conocen el estatuto a detalle, tienen que tener mucho cuidado con las fechas marcadas, considerando que debe haber continuidad para que no afecte el cambio, porque en el colegio no existe la continuidad, por ejemplo: reviso con Virginia Montero Gutiérrez los documentos referentes al pago de impuestos por la venta del terreno y no aparece un ingreso tan grande y menos el pago de impuestos ante Hacienda, indicando que se tiene que buscar cómo está el contrato tiene que pasar al activo del patrimonio.

Por otra parte, el ingeniero González Abarca informó que ha estado en contacto con el Ing. J. Eduardo Lozano Ochoa y con el Contador Público de ese bienio, comentado que después de cinco años de haberse efectuado la operación es

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

Acta de la Trigésima Octava Reunión Ordinaria del XXXVI Consejo Directivo, Quinta Reunión de la Comisión de Vigilancia de la Remodelación del Colegio y Consejo de Honor

muy difícil que Haciendo proceda a solicitar el pago del impuesto correspondiente.

El Ing. Pedro Cruz González mencionó que varios han querido conocer como se ha desarrollado la obra, por lo que señala que siempre una obra tiene momentos álgidos y otros tranquilos, pero lo importante es que se ha estado realizando la obra misma; por lo que, preguntando al Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez quien ha estado en varios bienios que no se había hecho ninguna obra tan importante al Colegio, por lo que les recuerda que han pasado bastantes e importantes personalidades, pero no se habían realizado cambio como este hasta el momento.

Si se realiza la obra es con la intención de cambiar la imagen del colegio, pero se debe de recordar que son nueve los integrantes del Consejo Directivo, son situaciones con las que se vive a diario, por lo que siente que si debe de haber un ajuste se hace, pero no hay que atacar, hay que apoyar, mencionando que la última obra importante que se realizó fue en el tiempo del Ing. Armando Arceo Castro, por lo que este Consejo Directivo ha tenido la oportunidad de realizarla.

El Ing. Gerardo F. González Abarca le mencionó al Ing. Rafael Contreras Borrayo que hay que recordar que en cuatro meses dejará de ser el Presidente; cuatro meses que serán bastante críticos porque estará por terminarse la obra, por lo que quien tendrá mayor responsabilidad es el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado quien tendrá que recibir lo que le entregue el XXXVI Consejo Directivo.

Hay que tomar en cuenta que les falta coordinación en el Consejo Directivo, y no olvidar que tendrán que tomar varias decisiones importantes, por lo que les recomienda como Consejo de Honor que trabajen como equipo de apoyo y que tengan la confianza y apertura para el apoyo, considerando dos puntos importantes:

Primero: Por la salud del Ing. Rafael Contreras Borrayo, que aunque ya ha mejorado no está al 100% y Segundo: Por el bien del Consejo Directivo lo cual marcara historial al compartir la responsabilidad, señalando que les falto información del proyecto, considerando que si le entregan \$50,000.00 tiene que informar para qué alcanzaron.

El Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez mencionó que sería conveniente se enviara un comunicado a la membresía en donde les informaran con lo que se cuenta hasta el momento para la remodelación, señalando que es lo que faltaría

El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado comentó que él se presentó a esta junta sin el afán de que el Ing. Rafael Contreras Borrayo se alterara, considera que está en recuperación, señalando que nunca ha sido su intención ni de los Consejeros; incluso cuando se terminó la reunión el Ing. Alfonso Rivero Durán le

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

Acta de la Trigésima Octava Reunión Ordinaria del XXXVI Consejo Directivo, Quinta Reunión de la Comisión de Vigilancia de la Remodelación del Colegio y Consejo de Honor

comentó que le cuestionaron porque se hizo este oficio, les recuerda que solo fue con la intención de darle su apoyo.

De todo esto tampoco tenía conocimiento la Comisión de Vigilancia, lo cual era un sentir general, porque no se podía informar nada, solicitando se pusiera en su lugar, se necesitaba tener conocimiento, por lo que se hizo en su momento lo libera y los libera a ellos de ese problema; nunca fue con la intención de darle una puñalada por la espalda, fue por el bien del Colegio.

El Ing. Rafael Contreras Borrayo indicó que existe un acta en donde les está informando del avance de la obra.

El Ing. Ricardo Morales Salazar señaló que será necesario que se mantenga la información abierta, para que el Vicepresidente o Tesorero puedan informar que falta.

El Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez mencionó que el Consejo Directivo está obligado a ayudar al Ing. Rafael Contreras Borrayo, porque quien tiene que informar es el Consejo Directivo no es él solo, todos tendrá que reunirse para preparar un informe a nivel general para conocimiento de la membresía.

El Ing. Gerardo F. González Abarca señaló que la obra es como un elefante blanco, solo hay que vestirla.

El Ing. Luis B Argüelles y Medrano mencionó que una imagen dice más que mil palabras por lo que es más recomendable que se pueda ver el avance de la obra.

4. Asuntos Generales.

4.1 Comité de Unidades de Verificación.

El Ing. Ricardo Morales Salazar menciona que todos tiene conocimiento de que se está modificando la NOM-001-2015 por lo que en el Comité se comentó que se tiene la propuesta directa hacia el Colegio para que se hagan responsables de la Norma en la cual habrá un participante titular y un suplente para que capten todos los comentarios, los cuales se pueden hacer a nivel general, para que el colegio lleve el liderazgo.

4.2 Reuniones de los Comités en el Colegio.

El Ing. José Santiago procedió a preguntar el programa de las reuniones de los comités del Colegio, porque desea iniciar el 15 de enero próximo. El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que se le hará llegar el programa de las fechas designadas para las reuniones.

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

Acta de la Trigésima Octava Reunión Ordinaria del XXXVI Consejo Directivo, Quinta Reunión de la Comisión de Vigilancia de la Remodelación del Colegio y Consejo de Honor

4.3 Nuevo Ingreso. Se circuló el expediente del colegiado Ingeniero José Luis Villanueva Rodríguez, siendo aprobado por unanimidad.

5. Confirmación fecha próxima JUNTA DE CONSEJO.

Se dio por terminada la reunión a las 20:00 horas y se cita a la próxima reunión para el martes 23 de enero de 2018 a las 17:30 horas.

Ing. Rafael Contreras Borrayo
Presidente

Ing. José Alberto Sánchez Rivera
Primer Secretario Propietario